

Энэ нь кассын машиныг буруу унтрааснаас үүсэх техник хангамжийн доголдол юм. Кассын машиныг буруу унтраана гэдэг нь кассын машин унтарч амжаагүй байхад нь тэжээлээс шууд салгах мөн ажиллаж байх үед нь шууд унтраахыг хэлнэ. Түүнээс зүгээр байхад эвдэрнэ гэсэн тохиолдол байхгүй. Дээрх доголдолыг гаргахгүй байхын тулд кассын машиндаа тог баригч авч тавих эсвэл аль болох шууд унтраахгүй байх хэрэгтэй.